1

2

- 3 地块概况
- 3.1
- 3.2
- 3.3 地块的现状和历史

3.3.1 地块的历史沿革

根据搜集到的 Google earth 历年卫星影像图(最早为 2010 年 1 月)(如图 3.3-1 所示),以及相关人员访谈,本次调查地块历史上为农用地,2019 年规划用地性质为公共设施用地,历史沿革为:

2010年前,为农用地和村庄,土地归属:东沙河镇陈岗村集体用地;

2017年4月至2019年5月,地块西北侧村庄开始逐渐拆除;

2019年5月至2020年10月,该地块被征收,规划为公共设施用地;

2020年10月现场勘查,现状为空地。




















图 3.3-1 本次调查地块历史变迁影像图

3.3.2 地块使用现状

本调查项目地块总用地面积 61782 平方米, 地块历史上一直为村庄和农用地。 2017 年 4 月, 地块西北侧村庄开始逐渐拆除; 2019 年 5 月, 该地块被征收, 规划为公共设施用地, 2020 年 10 月现场勘查, 现状为空地。 2020 年 10 月现场踏勘照片如下图所示。



3.4相邻地块的现状和历史

(1) 相邻地块使用现状

地块南侧为农用地和村庄, 东侧为农用地, 西侧为鑫迪家居, 北侧为空地, 相邻地块使用现状分布图和周边现场照片如下。






图 3.4-2 相邻地块现状分布图 (2020 年 4 月)


(2) 相邻地块历史情况

通过查找 2010 年-2020 年地块周边卫星照片和相关资料可知,周围地块历史情况如下图。
















图 3.4-3 近十多年相邻地块历史变迁图 (2007-2020)

3.5 地块周边潜在污染源分布情况

滕州市东沙河水厂 TZ2020-94 号地块位于滕州市东沙河镇北辛东路以南,陈岗村驻地。本调查地块周围 1km 范围企业分布情况见表 3.5-1、图 3.5-1。



图 3.5-1 项目周边潜在污染源情况图

表 3.5-1 项目周边潜在污染源统计表

序号	潜在污染源名称	方位	与地块最近边界距离(m)
1	鑫迪家居	W	26

3.6 地块利用规划

根据【建设用地规划条件】(见附件 5), 滕州市东沙河水厂 TZ2020-94 号地 块历史上为村庄和农用地,该地块总用地面积 61782 平方米,2019 年规划用地性质 为公共设施用地,属于第二类公共设施用地。

4 污染识别

4.1 信息采集

4.1.1 资料收集情况

一般而言,地块土壤污染状况调查所需的资料主要包括:地块利用变迁资料、地块土壤污染状况资料、地块相关记录、相关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息五部分。项目组依据国家地块土壤污染状况调查技术导则的具体要求,尽可能地收集和分析了上述五个方面的资料,并将其中的关键信息梳理成文后,基本掌握了地块情况。资料收集清单详见表 4.1-1。

表 4.1-1 地块资料收集清单

序号	资料信息	来源	可信度		
1	地块利用变迁资料				
1.1	用来辨识地块及其邻近区域的开发 及活动状况的航片或卫星照片	Google Earth 数据库	可信		
1.2	地块历史利用及变化情况	通过人员访谈、Google Earth 数据库	可信		
2	地块土壤污染状况资料				
2.1	规划设计条件	滕州市自然资源局	可信		
2.2	土地勘测定界图	滕州市自然资源局	可信		
3	地块相关记录				
3.1	访谈记录 通过走访附件村民、自然 资源局、镇政府官员获悉		可信		
4	地块所在区域的自然和社会经济信息				
4.1	周边地块利用情况	通过走访附件村民、周边 居民、自然资源局获悉	可信		
4.2	周边地块利用历史	通过收集周边企业的环评 等资料获悉	可信		
4.3	地块所在区域地质情况	通过收集周边地块岩土勘 察资料、环评等资料获悉	可信		

4.1.2 人员访谈情况

人员访谈的内容应包括资料分析和现场踏勘所涉及的问题,由项目组提前准备设计。受访者为调查地块现状或历史的知情人,本项目访谈人员包括: 滕州市生态环境局人员、滕州市自然资源局人员、原土地所有权所属单位人员和附近居民。

访谈采用当面交流或电话访谈方式进行。对访谈所获得的内容进行整理,并对 照已有资料,对其中可疑处和不完善处进行再次核实和补充,人员访谈记录详见附 件 4。







图 4.1-1 人员访谈照片

通过人员访谈对本地块情况汇总如下:

I地块历史用途变迁的回顾

根据人员访谈信息,该地块原属东沙河镇陈岗村,2010年前,为村庄和农用地, 土地归属为东沙河镇陈岗村集体用地,2017年4月,地块西北侧村庄开始逐渐拆除, 2019年5月,该地块被征收,规划为公共设施用地,2020年10月现场勘查,地块 现状是空地。

Ⅱ 地块曾经污染排放情况回顾

根据人员访谈信息,该地块没有存在过生产型企业,没有污染物排放和固废、 危废处置情况,地块内历史上无地下管线、储罐,不存在储罐泄漏及其他环境污染 事故。

III 地块周边潜在污染源的回顾

根据人员访谈信息,该地块周边无地下储罐泄漏和应急事故等污染情况,无其他环境事故发生。

4.1.3 现场踏勘情况

编制单位于 2020 年 10 月 21 日组织项目人员对地块实施现场踏勘和人员访谈。现场踏勘进场前,工作组均制定详细工作计划,进场后根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)等规范要求进行现场勘查,现场踏勘的主要内容如下表所示。

序号	主要内容			
1	地块现状与历史情况			
1.1	可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存或三废处理与排放以及泄漏状况			
1.2	地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染异常迹象,如罐、槽泄漏,废弃物临时堆放污染痕迹			
2	相邻地块的现状与历史情况			
2.1	相邻地块的使用现况与可能存在的污染			
2.2	地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染异常迹象,如罐、槽泄漏,废弃物临 时堆放污染痕迹			
3	周围区域的现状与历史情况			

表 4.1-2 现场踏勘的主要内容

3.1	对于周围区域目前和过去土地利用的类型,如住宅、商店、工厂等,应尽可能观察和记录		
3.2	周围区域的废弃和正在使用的各类井,如水井等		
3.3	污水处理和排放系统		
3.4	化学品和废弃物的储存和处置设施		
3.5	地面上的沟、河、池		
3.6			
4	地质、水文地质、地形的描述		
4.1	判断周围污染物是否会迁移到调查地块,以及地块内污染物迁移到地下水和地块之外		

现场踏勘过程中,地块现状是空地,项目组与周边居民进行了人员访谈,内容涉及前期资料收集和现场踏勘所涉及的疑问核实、信息补充、已有资料考证、现地块调查范围的确定和指认、地块调查现场获取信息及地块历史的相关性核实等。

4.1.4 信息采集情况分析

表 4.1-3 地块重要信息一致性分析表

序号	重要信息	地块资料	人员访谈记录	现场勘查
1	地块原属于 东沙河镇陈 岗村农用地 和村庄,2019 年5月该地块 被征收。	地块:地块用地块。原镇有,有所有; 用地批复:	调查地块原为农 用地和村庄。	调查地块位 于东沙河镇 陈岗村,目前 现状是空地。
2	调查地块以 及相邻地州 均无企业,没 地历史, 发生 支达 事故。	2019 年 5 月该收; Google- Earth 影块为和 史上和 庄	调查地块和周边 没有企业用地历 史,历史上没有 发生过环境污染 事故。	勘查现场未见明显污染源,周边没有企业建设。

通过资料收集、现场踏勘与人员访谈等得知,滕州市东沙河水厂TZ2020-94号

地块历史上为村庄和农用地,根据《建设用地规划条件》和东沙河水厂补偿勘测定界图,该地块总用地面积 61782 平方米,规划用地性质为公共设施用地。

4.2 地块潜在污染物分析

滕州市东沙河水厂 TZ2020-94 号地块位于位于滕州市东沙河镇北辛东路以南,陈岗村驻地。根据搜集到的现有资料、Google earth 历年卫星影像图,以及相关人员访谈:

(1) 有毒有害物质生产、使用、贮存、回收、处置情况分析

根据现有资料分析、现场踏勘及人员访谈,地块历史上为村庄和农用地,2019 年地块被征收,未用作其他有污染用途。

(2) 储罐、管线等情况分析

地块内历史上无地下管线、储罐,不存在地下管线、储罐泄漏等污染情况。

(3) 固体废物和危险废物处置分析

地块内历史上未用作固体废物、危险废物堆放场所,不涉及固废、危废的处置。

(4) 是否有应急事故的发生

根据人员访谈和现场勘查等调查,无应急事故和污染泄露发生。

4.3 周边潜在污染源污染迁移分析

4.3.1 山东鑫迪家居装饰有限公司

山东鑫迪家居装饰有限公司位于调查地块西侧相邻地块,始建于 2006 年,主要从事装饰门窗、装饰木制品、人造板、胶合板、纤维板、轻质建筑材料、切削工具、手工具、建筑装饰用电动工具、机械零部件的生产销售;销售五金件、锁具、合页、门吸及本企业相关产品进出口业务,原来经营地址是滕州经济开发区兴业路 219 号,从 2020 年 4 月开始逐渐在项目地的西侧开始建设,目前还未正式运行,对调查地块土壤不造成污染。

4.4 第一阶段地块土壤污染状况调查结论

滕州市东沙河水厂 TZ2020-94 号地块位于位于滕州市东沙河镇北辛东路以南,

陈岗村驻地。根据搜集到的 Google earth 历年卫星影像图(最早为 2010 年),以及相关人员访谈,本次调查地块历史上为村庄和农用地,2019 年规划用地性质为公共设施用地。

通过第一阶段地块信息收集,结合资料分析、现场踏勘和人员访谈信息进行分析,确认滕州市东沙河水厂 TZ2020-94 号地块及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,该地块的环境状况可以接受,本次调查范围内该地块不属于污染地块,无需开展下一步调查工作。

4.5不确定性分析

造成污染地块调查结果不确定性的主要来源,主要包括信息收集、污染识别、地层结构和水文地质调查等。报告中所做的分析以及调查结论会受到调查资料完整性、技术手段、工作时间和项目成本等多因素影响。从地块调查的过程来看,本项目不确定性的主要来源:

通过资料收集、现场踏勘和人员访谈等方式收集信息,信息收集较全面,但是 不排除没有完全覆盖的可能性,出现风险的概率很小。

综上所述,由于人为及自然等因素的影响,本报告是仅针对现阶段的实际情况进行的分析。如果之后地块状况有改变,可能会改变污染物的种类、浓度和分布等,建议立即向环境主管部门汇报,并采取相关措施

5 结论与建议

5.1 调查地块概况

滕州市东沙河水厂 TZ2020-94 号地块位于滕州市东沙河镇北辛东路以南,陈岗村驻地。根据搜集到的 Google earth 历年卫星影像图(最早为 2010 年),以及相关人员访谈,本次调查地块历史上为村庄和农用地,2019 年规划用地性质为公共设施用地。

5.2 地块调查结论

通过第一阶段地块信息收集,结合资料分析、现场踏勘和人员访谈信息进行分析,确认滕州市东沙河水厂 TZ2020-94 号地块及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,该地块的环境状况可以接受,本次调查范围内该地块不属于污染地块,满足建设用地中第二类公共设施用地要求,无需开展下一步调查工作。

5.3 建议

- (1)在该地块使用活动过程中,应切实履行实施污染防治和保护环境的职责,执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求,预防地块土壤污染状况污染,维持地块土壤和地下水环境质量良好水平。
- (2)建设单位需要在施工地块内合理安置生活垃圾临时堆放点,并做好雨水冲刷和残液地下水渗漏的保护措施,生活垃圾定期交由环卫部门清理,加强对地块土壤及地下水的保护。