

(二)、土壤检测结果

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1-二氯乙烷 μg/kg	1,1-二氯乙烷 μg/kg	1,2-二氯乙烷 μg/kg	反-1,2-二氯乙烷 μg/kg	氯甲烷 μg/kg	三氯甲烷 μg/kg	顺-1,2-二氯乙烷 μg/kg	四氯化碳 μg/kg
2019-05-28	1#西北门外(背景点) 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	3.2	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	3.8	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.4	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.0	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.0	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.3	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.4	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.3	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.3	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.1	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.4	未检出	未检出	未检出

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDHI9E02805

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1-二氯乙烷 μg/kg	1,1-二氯乙烷 μg/kg	1,2-二氯乙烷 μg/kg	反-1,2-二氯乙烷 μg/kg	氯甲烷 μg/kg	三氯甲烷 μg/kg	顺-1,2-二氯乙烷 μg/kg	四氯化碳 μg/kg
2019-05-28	4#车向北侧偏东 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车向北侧偏东 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.5	未检出	未检出	未检出
	4#车向北侧偏东 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.5	未检出	未检出	未检出
	4#车向北侧偏东 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车向北侧偏东 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.2	未检出	未检出	未检出
	4#车向北侧偏东 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2019-05-29	5#道路西侧垃圾堆 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH19E02805

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1-二氯乙 烷 μg/kg	1,1-二氯乙 烯 μg/kg	1,2-二氯乙 烷 μg/kg	反-1,2-二氯 乙烷 μg/kg	氯甲烷 μg/kg	三氯甲烷 μg/kg	顺-1,2-二氯 乙烷 μg/kg	四氯化碳 μg/kg
2019.05.29	7#沙场西南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.7	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.0	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场东南 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场东南 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.2	未检出	未检出	未检出
	9#沙场东南 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场东南 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场东南 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场东南 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH19E02805

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1,1,2-四氯 乙烷 μg/kg	1,1,2,2-四氯 乙烷 μg/kg	1,2,3-三氯 丙烷 μg/kg	1,2-二氯丙 烷 μg/kg	苯 μg/kg	二氯甲烷 μg/kg	氯苯 μg/kg	氯乙烯 μg/kg
2019-05-28	1#西北门外(背景点) 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

BJT-JS/L-028C

报告编号: QDH19E02805

(二)、土壤检测结果

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg	1,2-二氯丙烷 μg/kg	苯 μg/kg	二氯甲烷 μg/kg	氯苯 μg/kg	氯乙烯 μg/kg
2019-05-28	4#车间北侧偏东 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2019-05-29	5#道路西侧垃圾堆 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

BUT-JS11-028C

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH19E02805

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg	1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg	1,2,3-三氯丙烷 μg/kg	1,2-二氯丙烷 μg/kg	苯 μg/kg	二氯甲烷 μg/kg	氯苯 μg/kg	氯乙烷 μg/kg
2019-05-29	7#沙场西南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDHI9E02805

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1,1-三氯乙烷 μg/kg	1,1,2-三氯乙烷 μg/kg	2-氯酚 mg/kg	苯胺 mg/kg	苯并(a) 蒽 μg/kg	三氯乙烯 μg/kg	四氯乙烯 μg/kg	硝基苯 mg/kg
2019-05-28	1#西北门外(背景点) 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.4	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.6	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.6	未检出	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.7	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	3.2	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.0	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.9	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	2#仓库南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.4	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.1	未检出	未检出	未检出
	3#车间北侧偏西 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	未检出	未检出	未检出

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH19E02805

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1,1-三氯乙烷 µg/kg	1,1,2-三氯乙烷 µg/kg	2-氯酚 mg/kg	苯酚 mg/kg	苯并(a)蒽 µg/kg	三氯乙烯 µg/kg	四氯乙烯 µg/kg	硝基苯 mg/kg
2019-05-28	4#车间北侧偏东 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	4#车间北侧偏东 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
2019-05-29	5#道路西侧垃圾堆 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	6#厕所东南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	未检出	未检出	未检出

(二)、土壤检测结果

采样日期	检测点位	检测项目							
		1,1,1-三氯 乙烷 μg/kg	1,1,2-三氯 乙烷 μg/kg	2-氯酚 mg/kg	苯胺 mg/kg	苯并(a)芘 μg/kg	三氯乙烯 μg/kg	四氯乙烯 μg/kg	硝基苯 mg/kg
2019-05-29	7#沙场西南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	7#沙场西南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.4	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.0	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.4	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	8#沙场东南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 0-50cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.6	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.4	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	9#沙场偏东 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH19E02805

采样日期	检测点位	检测项目						
		苯并(a)芘 μg/kg	苯并(b)荧 蒽 μg/kg	苯并(k)荧 蒽 μg/kg	二苯并(a,h) 蒽 μg/kg	苯 μg/kg	砷 mg/kg	总并 (1,2,3-c,d)芘 μg/kg
2019-05-28	1#西北门外(背景点) 0-50cm	未检出	1.1	未检出	未检出	7.4	未检出	未检出
	1#西北门外(背景点) 50-100cm	未检出	0.6	未检出	未检出	未检出	2.20	未检出
	1#西北门外(背景点) 100-150cm	未检出	1.5	未检出	未检出	未检出	2.69	未检出
	1#西北门外(背景点) 150-200cm	未检出	1.8	未检出	未检出	未检出	1.77	未检出
	1#西北门外(背景点) 200-250cm	未检出	2.0	未检出	0.3	未检出	2.15	未检出
	1#西北门外(背景点) 250-300cm	0.4	1.7	未检出	0.8	未检出	2.86	未检出
	2#仓库南侧 0-50cm	2.8	16.3	2.2	1.6	0.8	2.59	0.6
	2#仓库南侧 50-100cm	1.9	4.2	1.1	1.4	0.7	2.07	1.0
	2#仓库南侧 100-150cm	0.7	7.9	0.6	1.3	0.3	1.98	1.0
	2#仓库南侧 150-200cm	1.3	9.4	0.9	1.0	0.3	1.53	1.2
	2#仓库南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	0.5	2.29	0.5
	2#仓库南侧 250-300cm	未检出	1.1	未检出	未检出	未检出	3.53	未检出
	3#车间北侧偏西 0-50cm	未检出	1.4	未检出	未检出	未检出	2.35	未检出
	3#车间北侧偏西 50-100cm	未检出	2.0	未检出	0.5	未检出	2.93	未检出
	3#车间北侧偏西 100-150cm	未检出	6.2	1.0	1.9	0.7	3.54	未检出
	3#车间北侧偏西 150-200cm	未检出	1.4	未检出	0.5	未检出	3.12	1.7
	3#车间北侧偏西 200-250cm	0.6	7.5	1.1	3.1	0.3	4.20	未检出
	3#车间北侧偏西 250-300cm	未检出	3.8	未检出	1.7	未检出	1.90	0.9
							6.84	1.6

(二)、土壤检测结果

采样日期	检测点位	检测项目							
		苯并(a)芘 μg/kg	苯并(b)荧 蒽 μg/kg	苯并(k)荧 蒽 μg/kg	二苯并(a,h) 蒽 μg/kg	苯 μg/kg	蒾 μg/kg	砷 mg/kg	茜丹 (1,2,3-c,d)蒽 μg/kg
2019-05-28	4#车向北侧偏东 0-50cm	未检出	1.5	未检出	未检出	未检出	未检出	1.57	未检出
	4#车向北侧偏东 50-100cm	未检出	0.6	未检出	未检出	未检出	未检出	4.43	未检出
	4#车向北侧偏东 100-150cm	未检出	2.6	未检出	未检出	0.5	2.7	4.36	1.0
	4#车向北侧偏东 150-200cm	未检出	2.0	未检出	未检出	0.5	2.0	3.15	0.6
	4#车向北侧偏东 200-250cm	未检出	0.6	未检出	未检出	未检出	0.7	4.20	未检出
	4#车向北侧偏东 250-300cm	未检出	1.4	未检出	未检出	0.4	1.6	1.33	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 0-50cm	未检出	1.4	未检出	未检出	未检出	未检出	2.10	未检出
2019-05-29	5#道路西侧垃圾堆 50-100cm	未检出	1.8	未检出	0.6	未检出	未检出	2.64	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 100-150cm	未检出	2.3	未检出	未检出	0.4	0.8	2.43	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 150-200cm	未检出	1.5	未检出	未检出	未检出	2.1	1.96	0.8
	5#道路西侧垃圾堆 200-250cm	未检出	1.1	未检出	未检出	未检出	1.6	4.61	未检出
	5#道路西侧垃圾堆 250-300cm	未检出	2.2	未检出	0.6	0.4	4.4	3.93	未检出
	6#厕所东南侧 0-50cm	未检出	0.7	未检出	未检出	未检出	未检出	2.79	未检出
	6#厕所东南侧 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	3.05	未检出
	6#厕所东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4.39	未检出
	6#厕所东南侧 150-200cm	未检出	1.1	未检出	未检出	1.2	未检出	3.55	未检出
	6#厕所东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	1.8	未检出	3.35	未检出
	6#厕所东南侧 250-300cm	未检出	0.6	未检出	未检出	0.3	未检出	2.17	未检出

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH10E02805

采样日期	检测点位	检测项目									
		苯并(a)芘 μg/kg	苯并(b)芘 μg/kg	茚并(1,2,3-c,d)芘 μg/kg	苯并(k)荧 μg/kg	二苯并(a,h)蒽 μg/kg	苯并(g,h,i)芘 μg/kg	苯并(a)荧 μg/kg	苯并(b)荧 μg/kg	苯并(k)荧 μg/kg	苯并(1,2,3-c,d)芘 μg/kg
2019-05-29	7#沙场西南侧 0-50cm	未检出	0.6	未检出	未检出	未检出	未检出	5.6	未检出	1.97	未检出
	7#沙场西南侧 50-100cm	未检出	1.0	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4.04	未检出
	7#沙场西南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	3.19	未检出
	7#沙场西南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	2.12	未检出
	7#沙场西南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	2.49	未检出
	7#沙场西南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1.75	未检出
	8#沙场东南侧 0-50cm	未检出	0.7	未检出	未检出	未检出	未检出	0.6	未检出	3.04	未检出
	8#沙场东南侧 50-100cm	0.7	0.8	未检出	未检出	未检出	未检出	10.1	0.6	3.20	0.9
	8#沙场东南侧 100-150cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.3	未检出	2.85	未检出
	8#沙场东南侧 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	1.9	未检出	3.87	未检出
	8#沙场东南侧 200-250cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	4.04	未检出
	8#沙场东南侧 250-300cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	3.13	未检出
	9#沙场偏东 0-50cm	未检出	0.5	未检出	未检出	未检出	未检出	0.8	0.5	2.69	0.7
	9#沙场偏东 50-100cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	7.7	未检出	2.95	未检出
	9#沙场偏东 100-150cm	0.4	0.8	未检出	未检出	未检出	未检出	0.7	0.4	2.69	未检出
	9#沙场偏东 150-200cm	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	0.4	未检出	2.24	未检出
	9#沙场偏东 200-250cm	1.3	1.9	0.5	未检出	未检出	未检出	2.5	1.2	2.13	0.8
	9#沙场偏东 250-300cm	未检出	0.7	未检出	未检出	0.5	未检出	未检出	0.7	1.10	未检出

BJT-JSIL-028C

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH19E02805

采样日期	检测点位	检测项目									
		pH值	镉 mg/kg	汞 mg/kg	镍 mg/kg	铅 mg/kg	铜 mg/kg	阳离子交换 量 cmol/kg(+)	有机质 g/kg		
2019-05-28	1#西北门外(背景点) 0-50cm	7.12	0.09	0.054	24	28	41	23.7	0.32		
	1#西北门外(背景点) 50-100cm	7.25	0.12	0.215	18	34	40	25.9	3.30		
	1#西北门外(背景点) 100-150cm	7.23	0.10	0.072	14	38	44	24.2	1.26		
	1#西北门外(背景点) 150-200cm	7.10	0.12	0.076	21	42	59	17.9	2.42		
	1#西北门外(背景点) 200-250cm	7.02	0.06	0.078	31	25	17	16.6	1.36		
	1#西北门外(背景点) 250-300cm	7.28	0.05	0.078	17	25	12	2.9	4.05		
	2#仓库南侧 0-50cm	7.56	0.07	0.073	62	26	15	13.6	3.94		
	2#仓库南侧 50-100cm	7.45	0.03	0.052	107	20	13	25.4	2.21		
	2#仓库南侧 100-150cm	7.29	0.04	0.051	71	15	12	22.7	2.42		
	2#仓库南侧 150-200cm	7.53	0.05	0.145	27	18	14	16.9	2.39		
	2#仓库南侧 200-250cm	7.08	0.05	0.066	31	13	14	11.6	4.43		
	2#仓库南侧 250-300cm	7.19	0.03	0.044	14	18	8	7.9	5.00		
	3#车间北侧偏西 0-50cm	7.24	0.05	0.071	28	20	11	7.9	4.69		
	3#车间北侧偏西 50-100cm	7.23	0.04	0.091	25	18	13	7.1	4.40		
	3#车间北侧偏西 100-150cm	7.08	0.04	0.045	24	20	14	3.6	4.48		
	3#车间北侧偏西 150-200cm	7.20	0.04	0.102	8	11	7	5.1	7.98		
	3#车间北侧偏西 200-250cm	7.15	0.02	0.127	17	14	13	6.5	2.16		
	3#车间北侧偏西 250-300cm	7.24	0.04	0.094	13	16	5	0.9	1.72		

(二)、土壤检测结果

报告编号: QDH19E02805

采样日期	检测点位	检测项目									
		pH值	镉 mg/kg	汞 mg/kg	镍 mg/kg	铅 mg/kg	铜 mg/kg	阳离子交换 量 cmol/kg(+)	有机质 g/kg		
2019-05-28	4#车向北侧偏东 0-50cm	7.08	0.03	0.085	17	21	17	21.0	6.81		
	4#车向北侧偏东 50-100cm	7.56	0.02	0.102	23	19	12	29.2	5.00		
	4#车向北侧偏东 100-150cm	7.59	0.04	0.106	26	22	15	1.6	8.06		
	4#车向北侧偏东 150-200cm	7.20	0.03	0.074	17	19	12	6.4	7.33		
	4#车向北侧偏东 200-250cm	7.13	0.03	0.126	21	18	11	4.1	6.18		
	4#车向北侧偏东 250-300cm	7.20	0.02	0.060	18	16	6	5.1	4.47		
2019-05-29	5#道路西侧垃圾堆 0-50cm	7.52	0.09	0.152	24	48	111	9.3	25.3		
	5#道路西侧垃圾堆 50-100cm	8.10	0.07	0.101	31	29	49	21.2	4.56		
	5#道路西侧垃圾堆 100-150cm	7.02	0.03	0.085	43	24	20	12.0	2.99		
	5#道路西侧垃圾堆 150-200cm	8.06	0.03	0.138	25	22	22	16.5	3.37		
	5#道路西侧垃圾堆 200-250cm	7.26	0.04	0.151	28	24	18	2.4	5.51		
	5#道路西侧垃圾堆 250-300cm	7.58	0.03	0.070	12	15	8	29.0	1.96		
	6#厕所东南侧 0-50cm	7.59	0.06	0.071	64	19	30	28.2	4.42		
	6#厕所东南侧 50-100cm	8.06	0.04	0.106	50	20	19	20.4	3.08		
	6#厕所东南侧 100-150cm	7.68	0.05	0.201	42	26	16	14.0	2.62		
	6#厕所东南侧 150-200cm	7.68	0.06	0.163	30	23	27	16.6	3.31		
	6#厕所东南侧 200-250cm	7.36	0.06	0.364	22	22	24	6.0	2.87		
	6#厕所东南侧 250-300cm	7.86	0.04	0.185	19	12	9	7.4	1.93		