




图 3-5 相邻地块使用现状分布图

## (2) 相邻地块历史情况

通过查找 2009 年-2020 年场地周边卫星照片和相关资料可知,周围地块为农用地、居民区、学校和枣庄市中兴医药有限责任公司。经人员访谈和历史影像调查,枣庄市中兴医药有限责任公司 2006 年成立,2017 年拆除,2019 年新建正信领秀城。

| 拍摄时间     | 相邻地块概况                                                             | 相邻地块卫星图片 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 2009年12月 | 地块周围为农用地、居民区、学校和枣庄市中兴医药有限责任公司                                      |          |
| 2014年1月  | 地块周围为农用地、居民区、学校和枣庄市中兴医药有限责任公司。东侧新建居民区(来泉山庄),西南新建学校(枣庄市实验高中),其他无变化。 |          |

| 拍摄时间     | 相邻地块概况                                                                    | 相邻地块卫星图片 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2017年12月 | 地块周围为居民区、学校和空地。<br>东侧新建居民区（来泉山庄），南侧新建学校（枣庄市实验学校），西侧枣庄市中兴医药有限责任公司拆除，其他无变化。 |          |
| 2019年1月  | 地块周围为居民区和学校。<br>西侧新建居民区（正信领秀城二期），其他无变化。                                   |          |

图 3-6 近十多年相邻地块历史变迁图（2009-2020）

### 3.5 地块周边潜在污染源

调查地块位于枣庄市薛城区长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧。项目周围 500m 范围内企业情况见表 3-2、图 3-6。

表 3-2 项目周边潜在污染源统计表

| 序号 | 潜在污染源名称     | 方位 | 与地块最近边界距离（m） | 属性 |
|----|-------------|----|--------------|----|
| 1  | 山东科乐波电子有限公司 | W  | 245          | 企业 |



图 3-7 项目周边潜在污染源情况图

### 3.6 地块利用规划

根据《枣庄市自然资源和规划局关于薛城区长白山路东侧、黄河路北侧宗地规划条件通知书》（枣自资规行（薛）字[2020]018 号）（见附件 4），薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块总用地面积 31594 平方米（合 47.39 亩），规划用地性质为商住用地。属于第一类建设用地。

## 4 污染识别

### 4.1 资料采集、现场踏勘和人员访谈

#### 4.1.1 资料收集情况

一般而言，地块环境调查所需的资料主要包括：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、相关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息五部分。项目组依据国家地块环境调查技术导则的具体要求，尽可能地收集和分析了上述五个方面的资料，并将其中的关键信息梳理成文后，基本掌握了地块情况。资料收集清单详见表 4-1。

表 4-1 地块资料收集清单

| 序号       | 资料信息                         | 来源                      | 可信度 |
|----------|------------------------------|-------------------------|-----|
| <b>1</b> | <b>地块利用变迁资料</b>              |                         |     |
| 1.1      | 用来辨识地块及其邻近区域的开发及活动状况的航片或卫星照片 | Google Earth 数据库        | 可信  |
| 1.2      | 地块历史利用及变化情况                  | 通过人员访谈、Google Earth 数据库 | 可信  |
| <b>2</b> | <b>地块环境资料</b>                |                         |     |
| 2.1      | 规划设计条件                       | 枣庄市薛城区自然资源局             | 可信  |
| 2.2      | 土地勘测定界图                      | 枣庄市薛城区自然资源局             | 可信  |
| <b>3</b> | <b>地块相关记录</b>                |                         |     |
| 3.1      | 访谈记录                         | 通过走访社区人员、周边居民和建设单位获悉    | 可信  |
| <b>4</b> | <b>地块所在区域的自然和社会经济信息</b>      |                         |     |
| 4.1      | 周边地块利用情况                     | 通过走访社区人员、周边居民和建设单位获悉    | 可信  |
| 4.2      | 周边地块利用历史                     | 通过收集周边企业的环评等资料获悉        | 可信  |
| 4.3      | 地块所在区域地质情况                   | 通过收集周边地块岩土勘察资料、环评等资料获悉  | 可信  |

#### 4.1.2 人员访谈情况

人员访谈的内容应包括资料分析和现场踏勘所涉及的问题，由项目组提前准备设计。受访者为调查地块现状或历史的知情人，本项目访谈人员包括：枣庄市生态环境局人员、枣庄市薛城区自然资源局人员、来泉庄村书记和附近居民。

访谈采用当面交流和电话访谈方式进行。对访谈所获得的内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行再次核实和补充，人员访谈记录详见附件 3。



人员访谈照片

#### 4.1.3 现场踏勘情况

编制单位于 2020 年 9 月组织项目人员对地块实施现场踏勘和人员访谈。现场踏勘进场前，工作组均制定详细工作计划，进场后根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）等规范要求进行现场勘查，现场踏勘的主要内容如下表所示。

表 4-2 现场踏勘的主要内容

| 序号       | 主要内容                                          |
|----------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>地块现状与历史情况</b>                              |
| 1.1      | 可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存或三废处理与排放以及泄漏状况        |
| 1.2      | 地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染异常迹象，如罐、槽泄漏，废弃物临时堆放污染痕迹 |
| <b>2</b> | <b>相邻地块的现状与历史情况</b>                           |
| 2.1      | 相邻地块的使用现状与可能存在的污染                             |
| 2.2      | 地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染异常迹象，如罐、槽泄漏，废弃物临时堆放污染痕迹 |
| <b>3</b> | <b>周围区域的现状与历史情况</b>                           |
| 3.1      | 对于周围区域目前和过去土地利用的类型，如住宅、商店、工厂等，应尽可能观察和记录       |
| 3.2      | 周围区域的废弃和正在使用的各类井，如水井等                         |
| 3.3      | 污水处理和排放系统                                     |
| 3.4      | 化学品和废弃物的储存和处置设施                               |
| 3.5      | 地面上的沟、河、池                                     |
| 3.6      | 地表水体、雨水排放和径流及道路和公用设施                          |
| <b>4</b> | <b>地质、水文地质、地形的描述</b>                          |
| 4.1      | 判断周围污染物是否会迁移到调查地块，以及地块内污染物迁移到地下水和地块之外         |

现场踏勘过程中，项目组与地块管理人员、业主及周边居民等进行了人员访谈，内容涉及前期资料收集和现场踏勘所涉及的疑问核实、信息补充、已有资料考证、现地块调查范围的确定和指认、地块调查现场获取信息及地块历史的相关性核实等。

#### 4.1.4 信息采集情况分析

通过资料收集、现场踏勘与人员访谈等得知，薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块本次调查地块 2012 年 3 月以前为农业用地，2012 年 3 月到 2020 年转变为建设用地。现状为临时绿化带。根据《枣庄市自然资源和规划局关于薛城区长白山路东侧、黄河路北侧宗地规划条件通知书》（枣自资规行（薛）字[2020]018 号）（见附件 4），薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块总用地面积 31594 平方米（合 47.39 亩），规划用地性质为商住用地。属于第一类建设用地。目前场地周边主要为学校和居住区。

## 4.2 结果和分析

### 4.2.1 地块潜在污染物分析

薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块位于枣庄市薛城区长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧。根据搜集到的现有资料、Google earth 历年卫星影像图，以及相关人物访谈：

#### 1、有毒有害物质生产、使用、贮存、回收、处置情况分析

根据现有资料分析、现场踏勘及人员访谈，本次调查地块2012年3月以前为农业用地，2012年3月到2020年转变为建设用地，2020年规划用地性质为商住用地。现状为临时绿化带。未用作其他有污染用途。

#### 2、储罐、管线等情况分析

地块内历史上无地下管线、储罐，不存在地下管线、储罐泄漏等污染情况。

#### 3、固体废物和危险废物处置分析

地块内历史上未用作固体废物、危险废物堆放场所，不涉及固废、危废的处置。

### 4.2.2 周边潜在污染源污染迁移分析

#### 4.2.2.1 枣庄市中兴医药有限责任公司

枣庄市中兴医药有限责任公司成立于2006年3月，距离本次调查地块50m，主要从事处方药和非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）零售。只作为仓库存储。不产生生产废水、不产生工业废气、不产生工业固废。2016年关闭，2017年拆除。不会对本调查地块的土壤和地下水环境产生影响。

#### 4.2.2.1 山东科乐波电子有限公司

山东科乐波电子有限公司成立于2009年6月，2009年7月投入试生产。其主要产品为变压器及相关电子原件，设计生产能力为年产4000万件。

公司生产原料为铁骨架3000万只/年，漆包线500吨/年，无铅焊锡20吨/年。工艺流程如图4-1所示。




图 4-1 项目周边潜在污染源情况图

### （1）工艺流程简述：

原材料经验收入库后进入生产线，生产线主要为以下工序：

第一工序：绕线。将产品所需要的原材料（骨架、铜线、胶带等）投入到绕线部进行分配，先将变压器铁骨架用半自动胶带机缠绕漆包线，然后将导线和变压器连接，外部导线和变压器的连接在焊锡锅内，用无铅焊锡焊接，采用点焊方法。焊接完成使用绕线机进行绑匝、绕线圈。每道生产工序都有专人把关品质，绕线完成品进入第二工序。

第二工序：产品组装。组装部门主要进行产品组装和外观检查工作，绕线成品投入组装环节进行测试，合格的产品拿到烘干机上进行烘干，烘干后组装。组装完成产品进行浸漆（固定、绝缘作用）处理，烘干后进入下一工序。

第三工序：成品外观及品质检查。组装完成的产品，使用测试仪进行外观、焊锡、特性、综测、耐压等集中检查后进行总装，成为最终产品。

第四工序：品质检验及产品入库。将生产出来的产品进行再次综合检查（电路、耐压等），达到标准后将产品打标签后入库。

### （2）主要污染源、污染物处理和排放流程：

#### ①废水

本项目无生产废水产生。生活污水经处理通过城市污水管网进入污水处理厂处理。项目生产不用水，无生产废水外排。职工办公洗漱废水，通过管道进入厂区化粪池，食堂废水经隔油池后进入化粪池处理，然后与生活用水一并进入沉淀

池处理后排入市政排水管网。

## ②废气

本项目废气污染源主要为焊接过程中需要用点焊工艺将外接导线与变压器线圈连接产生的无铅焊锡烟气；浸绝缘漆和烘干过程产生非甲烷总烃废气。

变压器铁骨架缠绕漆包线后，需要用导线和变压器连接，外部导线和变压器的连接处用无铅焊锡焊接，采用点焊方法。焊接的原材料主要是进口的无铅焊锡。无铅焊锡具有污染小、热传导性好、价格便宜、作业温度低、和烟气挥发量小等优点。

本项目在浸绝缘漆和烘干工序时有少量的绝缘漆废气排放。被浸件在加热后放进浸槽中，浸漆时有少量的清漆异味逸出，车间内加强通风换气，可将异味降到最低，减少对环境和工作人员的影响。烘干工序采用电加热方式，产生很少的废气，采用引风机方式抽出废气，高空排放。这部分废气属于无组织废气源。

## ③固体废物

项目产生的固体废物主要是生产车间产生的废弃铁骨架和漆包线下脚料；职工生活产生的生活垃圾。废弃铁骨架和漆包线下脚料回收综合利用，生活垃圾有环卫部门清运处理

### (3) 潜在污染源污染迁移分析

根据该企业的资料，该企业排放的废气主要为焊接废气、浸漆及烘干废气、油烟废气。有毒有害物质较少，且企业位于调查地块西侧，该区域东（E）风出现频率最高，东北（NE）风次之，对调查地块影响较少。

该企业整个生产过程中产生的工业固废为废气铁骨架和漆包线下脚料，年产生量为 1 吨，全部综合利用。

根据该地区的水文地质条件，地下水流向为由东、东北向西、西南流，最上层地层为粘土层，渗透性差，污染物不易迁移，对调查地块土壤和地下水环境影响较小。

### 4.2.3 第一阶段地块环境调查结论

薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块位于枣庄市薛城区长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧。根据搜集到的 Google earth 历年卫星影像图（最早为 2009 年 12 月），以及相关人物访谈，本次调查地块 2012 年 3 月以前为农业

用地,2012 年 3 月到 2020 年转变为建设用地,2020 年规划用地性质为商住用地。现状为临时绿化带。属于第一类建设用地。

综上所述,通过第一阶段场地信息收集,结合资料分析、现场踏勘和人员访谈信息进行分析,确认薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块及周围区域当前和历史均无可能的污染源,该地块的环境状况可以接受,本次调查范围内该地块不属于污染地块,满足建设用地中第一类用地要求,无需开展下一步调查工作。

#### 4.2.4 不确定性分析

造成污染地块调查结果不确定性的主要来源,主要包括信息收集、污染识别、地层结构和水文地质调查、布点及采样、样品保存和运输、分析测试、数据评估等。报告中所做的分析以及调查结论会受到调查资料完整性、技术手段、工作时间和项目成本等多因素影响。

从地块调查的过程来看,本项目不确定性的主要来源:通过资料收集、现场踏勘和人员访谈等方式收集信息,信息收集较全面,但是不排除没有完全覆盖的可能性,出现风险的概率很小。

综上所述,由于人为及自然等因素的影响,本报告是仅针对现阶段的实际情况进行的分析。如果之后地块状况有改变,可能会改变污染物的种类、浓度和分布等,建议立即向环境主管部门汇报,并采取相关措施。

## 5 结论与建议

### 5.1 结论

#### 5.1.1 调查地块概况

薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块位于枣庄市薛城区长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧。根据搜集到的 Google earth 历年卫星影像图（最早为 2009 年 12 月），以及相关人物访谈，本次调查地块 2012 年 3 月以前为农业用地，2012 年 3 月到 2020 年转变为建设用地，现状为临时绿化带。根据《枣庄市自然资源和规划局关于薛城区长白山路东侧、黄河路北侧宗地规划条件通知书》（枣自资规行（薛）字[2020]018 号），2020 年规划用地性质为商住用地。属于第一类建设用地。

#### 5.1.2 场地调查结论

薛城区薛 2020-9 号来泉西侧地块及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，该地块的环境状况可以接受，本次调查范围内该地块不属于污染地块，满足建设用地中第一类用地要求，无需开展下一步调查工作。

### 5.2 建议

（1）在该地块使用活动过程中，应切实履行实施污染防治和保护环境的职责，执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求，预防场地环境污染，维持场地土壤和地下水环境质量良好水平。

（2）建设单位需要在施工地块内合理安置生活垃圾临时堆放点，并做好雨水冲刷和残液地下水渗漏的保护措施，生活垃圾定期交由环卫部门清理，加强对地块土壤及地下水的保护。

## 6 附件

### 附件 1 建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告 评审申请表

#### 附件 1

#### 建设用地土壤污染状况调查、风险评估、 风险管控及修复效果评估报告评审申请表

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                           |         |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------------------|
| 项目名称                                       | 薛 2020-9 来泉西侧地块土壤污染状况调查                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                           |         |                                |
| 报告类型                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 土壤污染状况调查<br><input type="checkbox"/> 土壤污染风险评估<br><input type="checkbox"/> 土壤污染风险管控效果评估<br><input type="checkbox"/> 土壤污染修复效果评估                                                                                                             |         |                           |         |                                |
| 联系人                                        | 周文好                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话    | 0632-4441302              | 电子邮箱    | xcqgtfjtdcblfzx@zz.shandong.cn |
| 地块类型                                       | <input type="checkbox"/> 经土壤污染状况普查、详查、监测、现场检查等方式，表明有土壤污染风险<br><input checked="" type="checkbox"/> 用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查的地块                                                                                                                                  |         |                           |         |                                |
| 土地使用权取得时间<br>(地方人民政府以及有关部门申请的，填写土地使用权收回时间) | 2012 年 3 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                               | 前土地使用权人 |                           | 薛城区兴城街道 |                                |
| 建设用地地点                                     | 山东省(区、市)枣庄地区(市、州、盟) 薛城县(区、市、旗)兴城乡(镇)来泉庄街(村)<br>经度: 117° 20' 24.54" 纬度: 34° 48' 7.37"<br><input checked="" type="checkbox"/> 项目中心 <input type="checkbox"/> 其他(简要说明)                                                                                                            |         |                           |         |                                |
| 四至范围                                       | (可另附图)<br>注明拐点坐标(2000 国家大地坐标系)                                                                                                                                                                                                                                                |         | 占地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 31594   |                                |
| 行业类别(现状为工矿<br>用地的填写该栏)                     | <input type="checkbox"/> 有色金属冶炼<br><input type="checkbox"/> 石油加工<br><input type="checkbox"/> 化工<br><input type="checkbox"/> 焦化<br><input type="checkbox"/> 电镀<br><input type="checkbox"/> 制革<br><input type="checkbox"/> 危险废物贮存、利用、处置活动用地<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |         |                           |         |                                |
| 有关用地审批和规划<br>许可情况                          | <input type="checkbox"/> 已依法办理建设用地审批手续<br><input type="checkbox"/> 已核发建设用地规划许可证<br><input type="checkbox"/> 已核发建设工程规划许可证                                                                                                                                                      |         |                           |         |                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规划用途   | <input checked="" type="checkbox"/> 第一类用地：<br>包括 GB50137 规定的居住用地 R、中小学用地 A33、医疗卫生用地 A5、社会福利设施用地 A6、公园绿地 G1 中的社区公园或者儿童公园用地<br><input type="checkbox"/> 第二类用地：<br>包括 GB50137 规定的工业用地 M、物流仓储用地 W、商业服务业设施用地 B、道路与交通设施用地 S、公共设施用地 U、公共管理与公共服务用地 A（A33、A5、A6 除外）、绿地与广场用地 G（G1 中的社区公园或者儿童公园用地除外）<br><input type="checkbox"/> 不确定 |
| 报告主要结论 | 通过第一阶段场地信息收集，结合资料分析、现场踏勘和人员访谈信息进行分析，确认该地块及周围区域当前和历史均无可能的污染源，该地块的环境状况可以接受。本次调查范围内该地块不属于污染地块，满足建设用地中第一类用地要求，无需开展第二阶段调查。（可另附页）                                                                                                                                                                                               |


申请人：（申请人为单位的盖章，申请人为个人的签字）

申请日期：2020 年 10 月 13 日

由 Autodesk 教育版产品制作

## 枣庄市薛城区拟出让土地勘测定界图

3852.187-530.837



由 Autodesk 教育版产品制作

地块界址点坐标表

| 点号  | X           | Y          |
|-----|-------------|------------|
| J1  | 3852841.961 | 531091.031 |
| J2  | 3852841.961 | 531164.039 |
| J3  | 3852827.825 | 531164.972 |
| J4  | 3852776.138 | 531168.381 |
| J5  | 3852681.983 | 531174.593 |
| J6  | 3852668.292 | 531175.496 |
| J7  | 3852653.999 | 531175.018 |
| J8  | 3852625.969 | 531170.940 |
| J9  | 3852571.072 | 531157.774 |
| J10 | 3852571.911 | 531169.570 |
| J11 | 3852540.924 | 531164.947 |
| J12 | 3852416.989 | 531127.632 |
| J13 | 3852384.007 | 531129.902 |
| J14 | 3852384.007 | 531091.031 |

## 附件 2 申请人承诺函

### 申请人承诺函

本单位（或个人）郑重承诺：

我单位（或本人）对申请材料的真实性负责；为报告出具单位提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。

如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。

承诺单位



法定代表人（或者申请个人）：（签名）

李沐良

2020 年 09 月 29 日

### 附件 3 报告出具单位承诺书

#### 附件 3

#### 报告出具单位承诺书

本单位郑重承诺：

我单位对《薛 2020-9 来泉西侧地块土壤污染状况调查报告》的  
真实性、准确性、完整性负责。

本报告的直接负责的主管人员是：

姓名：齐田杰 身份证号：370923198911254735

负责篇章： 1、前言 2、概述 3、地块概况及资料收集

签名：齐田杰

本报告的其他直接责任人员包括：

姓名：王绪冰 身份证号：370830198912135218

负责篇章：其他章节 签名：王绪冰

如出具虚假报告，愿意承担全部法律责任。

承诺单位：(公章)



法定代表人：(签名)

王绪冰

2020 年 10 月 10 日

## 附件 4 人员访谈记录

人员访谈记录表

|                                           |                        |              |           |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称                                      | 薛 2020-9 来泉西侧地块        |              |           |
| 项目所在地                                     | 长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧 |              |           |
| 被访谈人信息                                    | 姓名：                    | 孙乾           |           |
|                                           | 工作单位：                  | 枣庄市薛城区自然资源局  |           |
|                                           | 联系方式：                  | 0632-4484025 |           |
| 访谈内容：                                     |                        |              |           |
| 1、该项目地块历史用途是什么，有无工业？                      |                        |              |           |
| 农田，无                                      |                        |              |           |
| 2、本地块历史上是否有工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？   |                        |              |           |
| 无                                         |                        |              |           |
| 3、本项目地块临近地块有无工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？ |                        |              |           |
| 西侧中兴医药公司，不生产，仓库                           |                        |              |           |
| 4、卫星图上有蓝色的房子，是干什么用的？                      |                        |              |           |
| 来原山庄临时卫门板房                                |                        |              |           |
| 访谈人员                                      | 王缙冰                    | 访谈时间         | 2020.9.30 |

人员访谈记录表

|                                           |                        |              |           |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称                                      | 薛 2020-9 来泉西侧地块        |              |           |
| 项目所在地                                     | 长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧 |              |           |
| 被访谈人信息                                    | 姓名：                    | 赵科长          |           |
|                                           | 工作单位：                  | 枣庄市生态环境局薛城分局 |           |
|                                           | 联系方式：                  | 0632-4426691 |           |
| 访谈内容：                                     |                        |              |           |
| 1、该项目地块历史用途是什么，有无工业？                      |                        |              |           |
| 农田，没有                                     |                        |              |           |
| 2、本地块历史上是否有工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？   |                        |              |           |
| 没有                                        |                        |              |           |
| 3、本项目地块临近地块有无工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？ |                        |              |           |
| 枣庄市中兴医药有限责任公司<br>2006年成立，2017年拆除，医药研发。    |                        |              |           |
| 4、卫星图上有蓝色的房子，是干什么用的？                      |                        |              |           |
| 临时搭建，来原山庄门卫室。                             |                        |              |           |
| 访谈人员                                      | 王继冰                    | 访谈时间         | 2020.9.30 |

人员访谈记录表

|                                           |                        |             |           |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 项目名称                                      | 薛 2020-9 来泉西侧地块        |             |           |
| 项目所在地                                     | 长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧 |             |           |
| 被访谈人信息                                    | 姓名：                    | 张依水         |           |
|                                           | 工作单位：                  | 来原庄村书记      |           |
|                                           | 联系方式：                  | 13869484758 |           |
| 访谈内容：                                     |                        |             |           |
| 1、该项目地块历史用途是什么，有无工业？                      |                        |             |           |
| 农田，没有。                                    |                        |             |           |
| 2、本地块历史上是否有工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？   |                        |             |           |
| 没有                                        |                        |             |           |
| 3、本项目地块临近地块有无工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？ |                        |             |           |
| 不清楚。                                      |                        |             |           |
| 4、卫星图上有蓝色的房子，是干什么用的？                      |                        |             |           |
| 来原山庄的                                     |                        |             |           |
| 访谈人员                                      | 王敏水                    | 访谈时间        | 2020.9.30 |

人员访谈记录表

|                                           |                        |             |            |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|
| 项目名称                                      | 薛 2020-9 来泉西侧地块        |             |            |
| 项目所在地                                     | 长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧 |             |            |
| 被访谈人信息                                    | 姓名：                    | 张女士         |            |
|                                           | 工作单位：                  | 世纪凤凰城       |            |
|                                           | 联系方式：                  | 18706322877 |            |
| 访谈内容：                                     |                        |             |            |
| 1、该项目地块历史用途是什么，有无工业？                      |                        |             |            |
| 农田，2010年开始荒地。                             |                        |             |            |
| 2、本地块历史上是否有工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？   |                        |             |            |
| 不清楚，应该没有                                  |                        |             |            |
| 3、本项目地块临近地块有无工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？ |                        |             |            |
| 中信医药，仓库，2017年拆                            |                        |             |            |
| 4、卫星图上有蓝色的房子，是干什么用的？                      |                        |             |            |
| 来原山庄搭建板房                                  |                        |             |            |
| 访谈人员                                      | 王敏冰                    | 访谈时间        | 2020.9.30. |

人员访谈记录表

|                                                    |                        |             |           |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 项目名称                                               | 薛 2020-9 来泉西侧地块        |             |           |
| 项目所在地                                              | 长白山路东侧，黄河东路北侧，来泉山庄小区西侧 |             |           |
| 被访谈人信息                                             | 姓名：                    | 李主任         |           |
|                                                    | 工作单位：                  | 来泉山庄        |           |
|                                                    | 联系方式：                  | 13963243208 |           |
| 访谈内容：                                              |                        |             |           |
| 1、该项目地块历史用途是什么，有无工业？                               |                        |             |           |
| 农田，没有工业。<br>2010年6月开始荒地                            |                        |             |           |
| 2、本地块历史上是否有工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？            |                        |             |           |
| 没有                                                 |                        |             |           |
| 3、本项目地块临近地块有无工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？          |                        |             |           |
| 西边 2006年-2016年为中兴医药公司，仓库<br>2017年拆除。2019年开始建设正信二期。 |                        |             |           |
| 4、卫星图上有蓝色的房子，是干什么用的？                               |                        |             |           |
| 板房，门卫室，临时存放东西。                                     |                        |             |           |
| 访谈人员                                               | 王继冰                    | 访谈时间        | 2020.7.30 |